



marine paints

TM-nummer: 556

Revisiedatum: 31-07-2008

Versie: 03

# Nelfamar HB IJzer- glimmer / Alu Coating

Metaal  
3  
dekverven

- Productomschrijving** : Corrosiewerende primer en coating
- Toepassing** : Als primer / coating op staalwerk en als hechtprimer voor antifouling
- Voornaamste kenmerken** : Corrosiewerend  
Reversibel  
Sneldrogend  
Gepigmenteerd met ijzerglimmer/ aluminium

## Eigenschappen

- Basis** : chloorrubber
- Kleur** : Grijs/aluminium
- Dichtheid 20°C** : 1,57 kg/dm<sup>3</sup>
- Laagdikte** : 80 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%  
Stofdroog na ca. 1 uur.  
Kleefvrij na ca. 3 uur.
- Overschilderbaar** : na 6 uur
- Glans** : halfglanzend
- Vastestofgehalte** : ca. 44 vol%
- Theor. rendement** : 5-6 m<sup>2</sup> per liter bij 80 mu. droog
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking  
en bij vorstvrije opslag tenminste  
12 maanden.

## Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 0°C en  
boven een RV van 85% de tempe-  
ratuur van de ondergrond moet  
tenminste 3°C boven het dauw-  
punt liggen.
- Reinigingsverd.** : Verdunner 3226

## Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van [www.nelfmarine.nl](http://www.nelfmarine.nl)

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NELF MARINE PAINTS BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

## Verwerkingsmethoden

### Kwast / roller

verduunning : 0 - 5 % Verdunner 3212

### Airless spray

verduunning : 0 - 5 % Verdunner 3226

spuitedruk : 130 - 150 bar

sputopening : 0,017 - 0,019 inch

## Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

### Metaal:

Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten dmv. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten.

## Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

OPLOSMIDDELRIJK

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL  
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO